


230

206



30

Индикатор

$\varnothing 5.5 / \varnothing 8 \times 90^\circ$

A

$\varnothing 5.5$

Рабочая поверхность


19.5

19

218

197

81




32.5

65

$\varnothing 8.5 / \varnothing 13 \times 6.75$

Рабочая поверхность

A



14.5

12

$\varnothing 5,5$